

Latitude E6230, i5-3320M - Hilfe bei Opencore benötigt

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. März 2021, 12:55

Auch den Clover Ordner habe ich vor kurzem aktualisiert. Das Problem bei beiden EFI-Ordner OC und Clover ist das diese auf eine gepatchte DSDT basieren.

Das ist nicht wirklich ein nicht lösbares Problem wenn man sich eine neue DSDT Patcht von seinem Bios. Patches habe ich allesamt dem EFI-Ordner beigelegt.

<https://bitbucket.org/anonymou...ell%20Exx30%20patches.txt>