

GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRO 1.1

Beitrag von „G.com“ vom 17. März 2021, 08:11

Moin Jono, danke für die Hilfe. Hackintool und die USBKext Erstellung ist mir bekannt. Unter 15.1 ist das USB2.0/3.0 Hub vorhanden und kann von mir mit Hackintool gemappt werden. Unter 1.1 ist das Gerät gar nicht vorhanden. In beiden Fällen ist die UsbInjectall.kext drin und auch der passende Port Limit Patch.

Ist nicht der erste Hackintosh

Ich muss das Device künstlich hinzuaddieren, da stehe ich auf dem Schlauch.

EDIT: Hier der Screen aus demselben Boot mit 1.1. Man sieht die Geräte sind gar nicht vorhanden. Die Ports werden gar nicht angezeigt. Trotz USBInjectAll. So kann ich nichts patchen, wenn nix da ist zum mappen.

Auch im Hackintool ist nix vorhanden. Port SSP01+SSP02 wäre für die beiden Front USB 3.0 aber die USB Geräte werden nur als HS Port initialisiert.

Das könnte aber auch ein Defekt am Kabel sein oder so. Ist unter beiden SMBios so. Wenn man das in Windows testen kann, bitte Info, wie?