

# GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRO 1.1


Beitrag von „G.com“ vom 17. März 2021, 12:24

[anonymous\\_writer](#): Sleep ist ja gerade gar nicht das Problem. 😊

Ja ich habe über Hackintol die USBPorts.kext nebst ssdt's erstellt und eingebunden.


Mein Problem ist, dass der HUB unter 15.1 da ist, unter 1.1 nicht.

Hier ein Bild aus dem IOREG unter 1.1



Es fehlen die Ports HS09 und SSP5. Die sind beide dem Hub zugeordnet, dass hier fehlt.

Unter 15.1 sieht es so aus:



Das Apple USB2 Hub wird nicht mehr geladen. Trotz USBInjectall.kext und Port Limit.

So kann ich dass dann auch nicht mappen bzw. der Kext läuft an der Stelle ins Leere.