


DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „Fauli“ vom 19. März 2021, 09:25

Ok das heißt letztendlich liegt es doch am USB Mapping. Aber da verzweifle ich noch dran. ich bin gestern nach der Anleitung rangegangen <https://github.com/dortania/Op...ra-files/usb-rename.plist>

```
ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i XHCI
```



Repeat this step for all the other relevant conflicting devices (e.g. EHC1, EHC2) as listed in the table above for your model.

```
ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC1  
ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC2
```

Runtergeladen eingefügt aber bei mir kommt bei der Eingabe von

das linke Bild außer bei XHCI.

Was ist falsch?