

Big Sur Probleme mit HD7850 -> beide DP geben ein flackerndes Bild

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2021, 13:07

Laut den Specs der HIS Karte wird ebenfalls DisplayPort 1.2 eingesetzt.

Beide Monitore lassen sich über deren OSD auf DP 1.2 einstellen.