



Erledigt DSDT Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „finsher“ vom 28. März 2021, 21:44

Ich habe ein Problem mit meinem Firewire in meinem Z600, siehe hier [Z600 letzte Probleme](#). So wie es aussieht und ich rausgefunden habe, fehlt dem Firewire wohl ein freier IRQ (warum auch immer). Im IORegistryExplorer sieht das so aus:



In der DSDT finde ich keine direkte Zuweisung zum Firewire:



Fehlt dem Firewire evtl. mehr Info, zB ein fester IRQ? In der DSDT ist das Device 11c1,5811 nirgends zugewiesen.

[Hier](#) (ich hoffe der ext. Link verstößt nicht gegen die Regeln) steht, das ein FRWR Device eingefügt werden soll, um wenigstens den *FireWire runtime power conservation disabled*

Fehler zu entfernen. Ich habe FRWR nicht...

Anbei meine DSDT, jede Hilfe ist willkommen.

Besten Dank schon mal.

Viele Grüße