


Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 31. März 2021, 17:12

[Skylined](#)

Sehr gut, Thunderbolt ist grundsätzlich da:



Da muss jetzt eine passende SSDT für geschrieben werden und per Bootloader eingebunden. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, Ostern und Familie rufen ...

Ich schaue aber morgen noch mal rein.

Bis jetzt kannst du nicht mehr viel machen, vielleicht zwei Dinge noch:

1. Rechner ausschalten, Apollo anhängen, Rechner starten, schauen ob's läuft.

2. Deinen EFI-Ordner (als Zip komprimiert) hochladen. Dazu die versteckte [EFI-Partition mouneten](#), das geht wunderbar mit dem Programm "Kext Updater". Hier bitte mal ein anderer

übernehmen und "Schützenhilfe"leisten, muss jetzt los. Erdenwind Inc. vielleicht?

Viel Erfolg, bis morgen ...