

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 1. April 2021, 00:58**

[apfelnico](#) hast du vollkommen recht. Die SSDT fehlt natürlich. Aber generell ist der Thunderbolt hardwaremässig da sonst würde der ja nicht im IOREG angezeigt werden. Der Pfad ist gesetzt.

Einige berichten aber auch gerade was die Apollos angeht in Verbindung mit GA Z87X Boards und deren Thunderbolt 2 Ports und im Bereich Hackintosh unterwegs sind Probleme ohne Ende. Einige behaupten das update der Firmware der Apollos würde helfen, [Bios Einstellungen](#) dazu (is eigentlich logisch). Mit den SSDTs ist ja jetzt auch nichts altes mehr. Nutze ich seit dem Asus Prime Board. Da schon mit der EX Addon Karte von Asus und dann nur mit den Designare Board Varianten. Wobei die TB3 Boards da weniger problematisch sind. Inwiefern das bei den TB2 Anschlüssen mit der SSDT zu beheben ist...vielleicht wie du ja vielleicht schon vermutest, ohne Hotplug.