

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. April 2021, 13:41

[Skylined](#)

In den BIOS-Einstellungen zu Thunderbolt würde ich zwei Veränderungen vornehmen:

1. Security Level auf "no secure" oder ähnlich stellen
2. TB PCIe Cache-line Size auf 128 anheben

Edit:

Du kannst in diesem Forum nicht direkt auf ein Schreiben von dir antworten. Entweder warten bis jemand anderes wieder geschrieben hat, oder deinen letzten Beitrag bearbeiten. Diesen kann man dann auch in den Einstellungen "als neu markieren", damit dieser wieder "oben" landet.