

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 2. April 2021, 09:18

Erdenwind Inc. Hi vielen dank für den tipp mit dem stick. Ich habe mir jetzt einen usb 2.0 stick von sandisc bestellt sollte morgen ankommen dann werde ich die datei von deinem Link runterladen und mir für eine Sicherheit auf den stick ziehen.

[apfelnico](#) leider konnte ich noch nicht an das ganze thema mit der evi dran da ich meistens mittags im studio bin nach meiner eigentlichen vollzeit arbeit.

Aber als kleine zusammenfassung für mich. Ich nehme den EVI ordner von Erdenwind Inc. versuche diesen über clover in den Ordner reinzupacken wo der andere evi ordner auch drin war und dann einfach Rechner neustarten und schauen ob der thunderbolt eingang bzw das apollo direkt erkannt wird ? daraufhin "IORegistryExplorer-File" wieder hochladen