

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „Kaiborg“ vom 2. April 2021, 10:56

Besten Dank!!! Die Installation ist durch.

Es sind nun auch nach Installation die Ports hinten nicht aktiv.

Habe ich etwas bei der Ersellung der EFI übersehen?

Gab es da nicht doch 3 verschiedene Pofile für USB oder so?

Nachtrag:

Ich habe die USB Ports. AML Datei wohl gar nicht aktiviert, schaue nachher mal...

Ich habe mich für die 1. Variante entschieden, aber es laufen immer noch keine Ports hinten ?!
Brauche ich dann die Variante 1.aml und die EC-USBX.aml?

WLAN (Fenvi T919) hat nur einem Balken, PC steht 2,5 m vom Router entfernt...

Hat da jemand eine Idee? Danke!

Zitat von bluebyte

USB-Dongle oder USB-Kabel hinten an den beiden obersten Ports anschließen.

USB-Legacy für USB 2.0 im BIOS anschalten.

Die entsprechenden Einträge in der config.plist müssen stimmen.

Moment ich such sie mal raus.

Die Einstellungen sind so in der config.plist.

Ich tippe auf die .aml? Unter Win10 laufen die Ports