

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. April 2021, 17:50

[Skylined](#)

Nun schauen wir mal. Mounete wieder deine EFI-Partition, den darin enthaltenen EFI-Ordner ziehst du komplett auf einen einfachen USB-Stick (MSDOS, Fat32 formatiert). Dann löschst du den EFI-Ordner in der EFI-Partition komplett, in dieser EFI-Partition sollte nun nichts mehr vorhanden sein. Nun kopierst du den beigefügten EFI-Ordner in die EFI-Partition (ZIP natürlich entpacken).

Neustart.

Nachdem macOS hochgefahren ist, schicke mir bitte wieder ein "IORegistryExplorer"-File, SOWIE ein "Systembericht"-File zurück ("Über diesen Mac, ..." wie zum Anfang mal). Ich bin gespannt ... 😊