

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. April 2021, 19:57

USB-Mappings waren nicht perfekt, auch war viel Inhalt von OpenCores "config.plist" in der USB-Kext drin. 😊

Das habe ich jetzt geändert, alles in der DSDT enthalten, ebenso "ARPT" (WiFi, Airport Extreme) überarbeitet.

Im Thunderbolt2 ist kein USB enthalten. Habe die DSDT gerade überarbeitet und lade sie wieder hoch.