

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. April 2021, 20:02**

Ist das anders bei dem Intel als bei unseren Boards? Wir haben sowohl beim Designare und auch beim Vision je 2 Ports der dem TB3 Controller zugehörig ist die aber nicht in das USB Limit reinfallen?