

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „kaneske“ vom 3. April 2021, 20:25

Na da steht ja Basic Adapter, also kein Treiber geladen...

In der Karte ist der Wurm drin...

Du hast jetzt ein Sapphire BIOS drauf? Das MSI BIOS frisst die Karte nicht???

Egal welches BIOS du kannst keinen Treiber unter Windows nutzen da der abschmiert?

Die scheint mir defekt zu sein, ein ARMOR BIOS MUSS laufen bei der Karte!

Samsung FC BIOS: <https://www.techpowerup.com/vg...029/msi-rx580-8192-190625>

Das Andere was ich dir genannt hatte war Samsung FB mit Autodetect...

Hat deine Karte FC oder FB RAMs?