

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 4. April 2021, 16:03

[apfelnico](#) vielen dank für die mühen ich werde es morgen austesten so fern ich zeit finde und dich über das ergebniss informieren

Gerade im Studio angekommen pc gestartet derzeitig ist nur die neue config.plist Datei in der Evi was ich verändert hatte.

Internet Verbindung ist konstant und auch Apollo startet sich im Kaltstart. (mehrmals bzw runtergefahren und wieder gestartet)

Die Frage ist nun ob ich die Evi Datei trotzdem umschreiben soll.
Oder es so sein lassen soll, weil alles wie gewünscht funktioniert.

Habe die ioregistryexplorer Datei angehängt nach dem das im Kaltstart alles funktioniert.