

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. April 2021, 19:44

[Skylined](#)

Werde für dich nachher zusammenfassen, was alles geändert wurde, kannst du auch morgen lesen. Allein wenn du (derzeit schon) im Systembericht schaust und dort u.a. unter PCI, findest du einen enormen Unterschied zu vorher.

Aber das kannst du gern noch gleich erledigen, geht doch schnell:

Hier das neue EFI. Bitte wieder komplett wechseln. Bin gespannt. Gern wieder beide Files dann zurück. Dann kannst du gern Feierabend machen. 😊

Bis später, danke.