

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. April 2021, 12:57

Moin [Skylined](#)

dann probiere mal bitte diesen EFI-Ordner komplett.

Habe die DSDT weiter reduziert. OpenCore aktualisiert auf 0.6.8, neueste Kexte. Kann ja nicht schaden.

Berichte gleich mal, wie es läuft.