

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 8. April 2021, 11:07

[apfelnico](#) sry ich bin kurz vor der arbeit am studio vorbei gefahren ich arbeite bis 22 uhr ich werd morgen nochmal im studio vorbei schauen. Sry das sich das zieht. Ich melde mich morgen früh noch mal.

Sry für die späte Rückmeldung hab es erst heute wieder ins studio geschafft habe die neue efi ausprobiert internet funktioniert als auch das apollo die berichte lade ich nochmal hoch damit ihr rüber schauen könnt.

die neue Efi Datei hab ich mir ebenfalls als efi 1.2 gesichert auf dem usb stick hierbei ne kleine frage könnte es ein Problem geben wenn ich versuche über den usb stick zu starten und zwei efi Dateien sich darin enthalten ??