

Erledigt

Dell XPS 13 9343 Finetuning

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 16. April 2021, 10:47

Muster Im Anhang die aktuellen Dateien 😊 Bei der EFI haben wir schon mal hier und da etwas probiert (z.b SSDT-ADSP-STA + Rename

_STA to XSTA

find: 5f535441

replace: 58535441)

brachte aber leider noch keinen Erfolg beim Reboot.