

Gelöst: Fujitsu Esprimo Q920 booted ins System und friert bei Menüklick ein

Beitrag von „Raptortosh“ vom 19. April 2021, 20:06

Du hast ja mehr SSDTs wie im OC-Haswell Guide Steht drinnen, welchen Grund hat das?

<code>SSDT-PLUG</code>	Allows for native CPU power management on Haswell and newer, see Getting Started With ACPI Guide for more details.
<code>SSDT-EC</code>	Fixes the embedded controller, see Getting Started With ACPI Guide for more details.

Btw. Das ist ein PC, und der Thread ist 😊 im Notebook bereich

Installation Laptops/Notebooks/Netbooks / macOS Catalina 10.15