

# Kein USB nach Update mehr TUF GAMING Z490-PLUS

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 22. April 2021, 12:46

Fällt dir was auf? Entweder du nutzt den von dir erstellten USBMap Kext oder entsprechendes Gegenstück in ACPI. Den Kext musst du dann aber auch integrieren und enablen. Ebenso oder in der ACPI das Gegenstück vom Kext. Letzte Bild sind ja deine Ports aus dem USBMap.kext