

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „kexterhack“ vom 27. April 2021, 08:41

[GerhardM](#)

Ich ebenfalls, aber es ist wohl besser die zu mappen, da der kext nur temp. sein sollte.

Hatte bisher aber keine Probleme. Nur das ich jetzt mit dem großen Board wohl über das Port Limit komme und mein BT sich versteckt.

BT ist glaube ich sowieso -auch ohne Adapter immer intern unter MacOS angesiedelt und findet sich mit unter den USB Ports.

Etwas anders, aber man gewöhnt sich. Deshalb war es am Anfang auch relativ wichtig oft die Updates mit zu fahren, da man sonst immer aus der Routine kommt. Mittlerweile sitzen die Handgriffe aber. Nur das Rätselraten bleibt im Falle 😊