

Umsetzung prüfen

Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen

Beitrag von „DerTschnig“ vom 27. April 2021, 08:44

Wie gesagt, oft startet er ein paar mal durch. Dann kommt wieder des.....

...jetzt is aber noch eine Zeile dazugekommen.....

ARPT: 2.858932: srom rev:11

Viel hätte ja wer eine Idee

Vielen Dank

Update: Auch beim Full Installer von BigSur 11.3 hängt er einmal. Siehe Bild

Einfach Neustart, dann läuft das Teil durch..

glg und Gute Nacht