

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „GerhardM“ vom 28. April 2021, 09:50

[kexterhack](#) Ich habe festgestellt, dass meine USB Ports nach Umstellen des xhciPortLimit Quirks auf false alle nur noch als USB 3.0 konfiguriert waren. Ich habe dann die USB Ports gemappt, seitdem ist es wieder ok. Vorher hatte ich die USBInjectAll.kext verwendet. Und, interessanterweise ist es jetzt egal, wie der xhciPortLimit Quirk steht... Im Dortania Guide steht, dass die USBInjectAll.kext nicht mehr gepflegt würde, vielleicht liegt es daran.