

Umsetzung prüfen

Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen

Beitrag von „Henninges“ vom 28. April 2021, 19:47

leider ist das problem jetzt auf vielen 4,1/5,1er vorhanden.

während 11.3.1 und 11.3.2beta noch normal funktionert haben, wurde ab 11.3.3beta etwas verändert, was unter anderem die kommunikation zu den pcie slots 3+4 stört.

das problem besteht allerdings auch in der kommunikation mit SATA laufwerken, wenn auch nicht so häufig.

wir haben das mal ausprobiert und kommen auf maximal 15 stabile neustarts, danach ist erstmal schluss und der rechner verabschiedet sich mit einem KP.

wenn du big sur laufen lassen möchtest dann empfehle ich dir maximal das letzte 11.2.3 release und keine weiteren updates...