

Umsetzung prüfen

Bootvorgang erfordert zufällige Anzahl von Neustarts und Fehler bei config

Beitrag von „PeterListig“ vom 29. April 2021, 23:42

Danke dir. Habe die Base/BaseSkip-Einträge hinzugefügt und aus dem String-Eintrag einen Dictionary-Eintrag gemacht.

Bei UEFI/AppleInput/CustomDelays sollte es nach Reference Manual True oder False sein.

Der Fehler dürfte aber in den Hash-Services ganz unten gelegen haben. Ich hatte die auf true (keine Ahnung wieso), die sollten aber auf false sein .

Ich habe ein paar Testversuche gemacht und er scheint jetzt tatsächlich zu laufen. Hab nochmal vielen Dank 😊

Edit: Das Problem tritt wieder auf, scheinbar lag es also nicht daran.

Mein nächster Gedanke wäre, dass die Windows-Installation (obwohl auf einer anderen SSD) die RTC durcheinanderbringt. Was auch sein kann ist, dass Apple ALC nicht funktioniert und das wiederum zu dem Fehler führt. Die Revision von meinem Realtek ALC ist soweit mir bekannt `0x000000` statt `0x100001` wie hier <https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>. Ich habe Ton trotzdem mit dem legacy AppleALC "gelöst" (Kopfhörer funktionieren aber nicht, da Frontpanel und hinterer Ausgang zusammengelegt werden). Vielleicht hat das Board auch Probleme mit KASLR slide values? (<https://dortania.github.io/Ope...l#finding-the-slide-value>)

Ich habe mal eine aktuelle EFI angefügt, falls jemand drüberschauen kann