

Big Sur 11.3 USB ports aus

Beitrag von „pawelpipowich“ vom 29. April 2021, 14:22

Hallo liebe Hackintosh Gemeinde.

Auf meinem System lief OpenCore 0.6.7 mit Big Sur 11,2 ohne Probleme. Nach dem Update über System in Big Sur auf 11.3 sind alle USB Ports am Mainboard deaktiviert nur der eine Usb 3 und usb 2 Front Usb funktionieren. Mein System ist ein i7 8700K MSI z390 Gaming Plus mit r9 270X 32GB DDR4. Weis jemand woran das liegt? Hab auch USBinjektall probiert ohne Erfolg. Sehr eigenartig. Danke im Voraus