

Keine externen USB Anschlüsse mehr nach Update auf 11.3

Beitrag von „d_8“ vom 30. April 2021, 00:12

Hallo in die Runde,

seit dem letzten Update auf 11.3 sind bei mir alle externen USB Ports verschwunden.

Bisher hatte ich das Glück, dass meine Hackintosh Builds auch ohne USB Port Mapping immer gut liefen und seit OC alle Updates anstandslos mitgemacht haben.

Nun ist es also so weit, dass ich um das Mapping nicht mehr rum kommen werde.

Dazu habe ich nun nach einem ersten Einlesen in die Materie zum Beginn drei Fragen:

1. Der Rechner hat einen i5 10600k auf einem MSI Z490m gaming edge wifi Mainboard mit einer RX5500 XT und bisher wurde ein SIMBIOS für iMacPro 1.1 benutzt.

Macht es Sinn bei dem SIMBIOS zu bleiben, oder sollte ich wechseln?

2. Hat jemand mit dem oben genannten Mainboard schon Erfahrung mit dem Mapping und könnte mir Unterstützung geben?

Ich meine damit nicht fertige Datei zur Verfügung stellen, den ich möchte es gerne selber lernen, da ich noch zwei andere Rechner mit unterschiedlichen Komponenten habe, bei denen das Mappen dann wohl auch ansteht.

3. Habe aktuell OC 0.68 ohne USBInjectAll laufen, muss ich das zum Port bestimmen einfügen, oder geht es auch ohne?

Beste Grüße aus HH