

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „HailKingNero“ vom 30. April 2021, 23:53

Hi nochmal,

Sorry für die Verspätung, wurde arbeitsbedingt länger aufgehalten.

Neues USB-Mapping bewirkt erstmal keine offensichtliche Änderung außer aktualisierte Ports.

IntelBluetoothFirmware.kext hab ich mal für den upload rausgenommen da die zip sonst zu groß ist.

Allerdings habe ich unter Windows noch Infos zum BT Gerät gefunden und nochmal das Ergebnis meiner USBMap angehängt. (siehe Screenshots)

VG