

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „ozw00d“ vom 1. Mai 2021, 10:34**

Seit ich die Version 0.6.9 nach erscheinen installiert habe, habe ich ab und an ein ziemlich komisches Verhalten beim Systemstart.

Aktuell habe ich die Version von 2021-04-19 installiert.

Ich versuche das Fehlerbild mal zu beschreiben:

Ich starte ganz normal via Powerbutton meinen Rechner,  
es erscheint der BIOS Screen von Gigabyte,  
dann regt sich nichts mehr.

Kein Piepton.

Nachdem ich den Rechner per Powerbutton ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, zeigt mir das Bios eine Meldung an das aufgrund irgendeines Fehlers die Standardsettings des BIOS wiederhergestellt werden müssen (Load Default Settings).

Danach kann ich, nachdem ich die Settings für macOS im BIOS angepasst habe, wieder normal starten.

Hatte jemand von euch das Problem mal?