

USB Controller umbenennen damit USBMap funktioniert

Beitrag von „cobanramo“ vom 2. Mai 2021, 19:38

Du benützt USBInjectAll.kext & XhciPortLimit gleichzeitig.

Das brauchst du nicht.

Hab mal jetzt deine ACPI patche & USBInjectAll rausgenommen.

Mit diesem Config.plist neustarten, starte danach patchscript und erstelle erstens eine neue ACPI Rename Plist (wenn du den patches_OC.plist verwendest brauchst du den ssdt nicht), pflege diesen ins Config.plist, danach neustarten und Portdiscovery ausführen.

Versuch es mal.

Gruss Coban