

## **BS 11.2.3 -> 11.3 sind erschienen (20E232)**

**Beitrag von „Mr.Thumbs“ vom 2. Mai 2021, 22:53**

[Zitat von GerhardM](#)

[Mr.Thumbs](#) Ich habe dann aber festgestellt, dass meine USB 3 Ports keine 3.1 bzw. 3.2 Eigenschaften mehr hatten. Abhilfe war, die USB Ports zu mappen (ich hatte bis dahin die USBInjectAll.kext verwendet, welche offenbar aber nicht mehr gepflegt wird). Im Dortania Post Install Guide steht, wie das geht.

Dann muss ich mir das wohl auch noch angucken. Ich habe bisher auch nur die USBInjectAll.kext benutzt...