

Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF

Beitrag von „hackopti2“ vom 4. Mai 2021, 17:53

super spannend, danke! hab mich da jetzt mal durchgelesen, brauche aber nochmal Denkhilfe:

Die für das PowerManagement relevanten RTC-Variablen sind u.a. B0-B3, also definitiv über den ersten 128 Bytes.

Bei mir sind die vollen 256 Bytes nutzbar, soll ich die jetzt trotzdem testweise deaktivieren? Wenn ja wäre das hier ja das richtige Vorgehen:

Kernel --> Quirks --> DisableRtcChecksum set to **TRUE** (added in update to OC 0.5.8)

UEFI --> ProtocolOverrides --> AppleRtcRam set to **TRUE** (added in update to OC 0.5.8)

NVRAM --> Add --> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 --> wake-failure set to **5 bytes 0** (added after 10.15.4: <https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/765>)

ACPI --> Add --> **SSDT-AWAC.aml** (per vanilla desktop guide)