

Big Sur USB funktioniert nicht im Installer

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Mai 2021, 13:20

Noch eine Gegebenheit deines Boards. Sollte man im Auge haben.

This is chipset limitation. ICH9 embedded two EHCI Host Controllers and six UHCI Host Controllers, supporting up to twelve USB ports.

When USB 2.0 controller is (set) disabled , EHCI #2(EHCI Host Controllers)and UHCI#4 ,UHCI#5 ,UHCI#6(UHCI Host Controllers) are not available.

Therefore, rear USB ports are not available and only front USB ports are available.