

Big Sur USB funktioniert nicht im Installer

Beitrag von „bananaskin“ vom 5. Mai 2021, 14:04

Du hast nicht alles gelesen.... ;-))

FAQ

← Zurück

When "USB 2.0 controller" is disabled in BIOS, I noticed some USB ports are not available.

🔍 Zugehöriges Modell (1513)

GA-BEXP (rev. 1.2)	GA-BE (rev. 1.x)	GA-BEML-T (rev. 1.1)
GA-BEX (rev. 2.5)	GA-BG (rev. 1.0)	GA-BGM-T (rev. 1.0)
GA-BGX (rev. 1.x)	GA-BHXP (rev. 2.1)	GA-BLFT (rev. 1.x)
GA-BMLA (rev. 1.x)	GA-BLMT4 (rev. 1.x)	GA-BSDX (rev. 1.x)
GA-BMM (rev. 2.x)	GA-BRS33 (rev. 2.x)	GA-BSDX (rev. 1.x)
GA-BEMK	GA-BGMK (rev. 1.x/2.x)	GA-BMNT4 (rev. 1.x)

This is chipset limitation. ICH9 embedded has EHCI Host Controllers and six UHCI Host Controllers, supporting up to twelve USB ports.

When USB 2.0 controller is (not) disabled, EHCI xHCI Host Controllers and UHCI, LHC0B, LHC0B, LHC0B(LHC) Host Controllers are not available.

Therefore, rear USB ports are not available and only front USB ports are available.