

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „bramwarner“ vom 6. Mai 2021, 08:01

Bei meinem i7 3770k mit Gigabyte Board muss Intel-EIST im BIOS deaktiviert sein, damit die CPU korrekt taktet. Könntest du mal ausprobieren, falls vorhanden.