

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „hackmac004“ vom 6. Mai 2021, 09:18

Dieser Beitrag könnte euch vielleicht weiter helfen. [\[GUIDE\] X86PlatformPlugin \(XCPM\) für Ivy Bridge CPUs unter Catalina und Big Sur aktivieren](#)