

In Arbeit

MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Mai 2021, 13:25

Moin,

ich hätte da gerne mal ein Problem, weil ich aktuell nicht mehr so wirklich weiter weiß. Seitdem Update auf 11.3.1 (das war gestern), laufen meine USB Ports an der Gehäuse Front nicht mehr korrekt:

Verhalten:

- Wenn Gerät = USB 2.0 dann funktionieren die FrontUSB Ports ohne Probleme.
- Wenn Gerät = USB 3.0 dann funktionieren die FrontUSB Ports nichts mehr.
- alle anderen USB 3.0 Ports (an der Gehäuserückseite) laufen hingegen ohne Probleme.

In der OC-Config:

- XHCIPortLimit = false (wie empfohlen)
- USB Port Mapping über Hackintool gemacht (auf Catalina - heute morgen ganz frisch) und eingetragen, samt .kext und SSDTs
- keine Renaming-Patches drin

Ich hab gelesen, dass das ein größeres Problem unter MacOS 11.3 gab, aber da liefen meine Ports komischerweise noch vollkommen korrekt.

Heute Morgen unter Catalina war auch alles in Ordnung. Hab jeden Port extra dreifach geprüft.

Nur eben unter MacOS 11.3.1 geht das nicht mehr.

Vielleicht weiß da jemand was oder eventuell habe ich auch nur ein Denkfehler.

LG