

In Arbeit

MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Mai 2021, 16:27

die aber mindestens jeweils einen USB2 Anteil haben werden. Und da denke ich das du einen Denkfehler drin hast. Entweder wenn zwei Kabel von der Front kommen sollten was ich jetzt nicht genau weiss bei deinem Gehäuse, Dann das für USB3 in den blauen Onboard Anschluss und das andere in einen freien USB2 Header per Adapterkabel. Den Teil USB2 am USB Port entweder drin lassen oder raus damit. Den USB Anschluss dann nur USB2 Mappen. Deswegen sagte ich ja auch den Type ändern.

Klar kann das je nach System funktionieren und du denkst das du richtig gemappt hast, aber wie jetzt in deinem Fall dann kommt dir das Portlimit wohl in die Quere.