

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Mai 2021, 11:28

Erdenwind Inc. Ja, beim Designare-Board selbst verursachen aktualisierte Kexte und OC-Versionen aktuell sicherlich keine Probleme - vielleicht aber ja bei anderen Komponenten. So unwahrscheinlich das auch klingt, aber wenn er sagt, mit OC 0.6.4 geht alles, muss es ja auch irgendeinen Grund haben. Vielleicht ists auch nur irgendeine kleine Einstellung in der config.plist, die sich geändert hat, die bei ihm anders gesetzt sein muss.

Zu den Problemen mit Bios-Version F9j siehe einige Seiten vorher.

Das Aktualisieren auf F9j unter macOS 11.2.3 hatte bei mir auch problemlos geklappt. Die Probleme fingen dann erst beim Update-Versuch an. Daher meine ausdrückliche Warnung vor BIOS-Version F9j. Wenn sie bei dir läuft und auch System-Updates ohne Fehler durchlaufen zulässt, ist es super, aber sie KANN eben Problem machen. Ob das an der Hardware-Konfiguration liegt, kann ich nicht sagen, aber es ist doch auch in anderen Bereichen so: Die Bugs, die in Firmware- oder System-Updates verschiedenster Art behoben werden, tauchen ja vorher auch nicht bei sämtlichen Nutzern auf, sondern oft nur bei einem kleinem Teil (und das zum Teil trotz identischer Hardware).