

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „G.com“ vom 11. Mai 2021, 08:33

Dann wäre es einen Versuch vielleicht wert. Eigentlich hat der Ivy Bridge ein Problem mit XCPM und daher nutzt man das alte PM. Versuch macht klug. In jedem Fall würde ich noch einmal den Dortania Guide durcharbeiten. TAbles gedroppt?