

USB-Mapping: Es werden keine SS-Ports (USB3.0) angezeigt?

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Mai 2021, 15:26

[Zitat von phil48](#)

Hab auch direkt mal ausprobiert ob mein Aufwach-Problem gelöst ist

Schade. Deine anderen SSDT(s) benötigst du nicht mehr (bis auf die neue SSDT für die Grafikkarte), habe die DSDT gründlich überarbeitet und u.a. das Device "EC" integriert. USB ist nun korrekt so, alles direkt in der ACPI beschrieben, eine gesonderte Kext wird nicht benötigt. Die internen EHC1/2 können bleiben, ich kann die auch deaktivieren, probiere alternativ die angehängte DSDT. Ansonsten habe ich viele Fehler korrigiert in der DSDT und einige Patches durchgeführt.

Wie äussert sich dein "Aufwachproblem" genau?