

Erledigt

Hinweis zum HWC Eintrag -MSI X570 Gaming WiFi

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Mai 2021, 14:39

[Zitat von Aluveitie](#)

XHC1 rename wäre nicht nötig ...

XHC1 (nicht XHCI) würde ich wahrscheinlich IMMER umbenennen, weil Apple für dieses Device exklusive Portdefinitionen festgelegt hat. Da hilft dann auch keine eigene USB-Kext. Den Ärger umgeht man, indem ein solch vorhandenes Device per ACPI-Rename in beispielsweise XHCI oder XHC2 umbenannt wird.