

Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2021, 13:56

[joe2348235](#)

Probiere mal bitte die angehängte SSDT einzubinden, neu starten und dann wieder ein IORegistry zurück ...