

# **Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?**

**Beitrag von „joe2348235“ vom 28. Mai 2021, 14:11**

Vielen Dank!

Hier das Ergebnis. Hotplug tut noch nicht seinen Dienst.

Ich sollte noch anmerken, dass im vorigen Dump (ioregsave.zip) noch eine SSDT für meine Thunderbolt 2 Karte (Thunderboltex II) drin war.

Die hab' ich jetzt rausgeschmissen und es hängt nur noch die SSDT-TBOLT3 drin (ioregsave1.zip).