

Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?

Beitrag von „joe2348235“ vom 28. Mai 2021, 15:16

[apfelnico](#) Hab' mal alles enabled, inklusive aller ASPM (power save) Optionen.

Audio interface läuft wie gebräuchlich wenn es zum boot-zeitpunkt schon eingeschaltet ist.

Nach dem Ausschalten werden die Ein/Ausgänge auch korrekterweise nicht mehr angezeigt.

Nach dem Wiedereinschalten allerdings wird das Gerät nicht erkannt.

Zur Thunderbolt Boot Option sagt das BIOS:

Zitat

Enabled allows boot from Bootable devices which is present behind Thunderbolt

Wählbare Optionen sind

- Boot once
- Pre-Boot ACL

Das aber mehr der Vollständigkeit halber, sollte m.E. nicht wirklich Einfluss auf Hot-Plug haben.