


Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Juni 2021, 22:33

Wir arbeiten beide an der gleichen EFI Grundlage.  Da die FremdEFI aber mit anderer CPU und anderem WLANBluetooth arbeitet hab ich diese deaktiviert entfernt und um ITLWM Kexte ergänzt. Ferner sind die framebuffer Daten korrigiert gemäss der Dortania Anleitung und dort hinterlegten Daten. Das war bisher das was du von mir bekommen hast. Und das obwohl genau diese Config ja bei dir schon gebootet hatte und fehlende Einträge muckierte. Komisch oder? Und jetzt hab ich genau deine gerade verlinkte EFI runtergeladen und mir die Grafikdaten da rausgezogen und bei mir rein gesetzt. Trotzdem Blackscreen? Noch komischer oder? Jetzt noch ein Test gleich...

[Testen bitte...und Feedback](#)