

RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „sober11“ vom 4. Juni 2021, 10:23

Ich hatte nun genügend Zeit mich in Ruhe mit der EFI Konfiguration zu befassen. Es funktioniert nun. Die Ursache war wohl eine korrupte PlattformInfo und unvollständige SSDT. Meine Lehre aus dem Thema ist, dass es nicht reicht nur funktionierende EFIs zusammenzukopieren, man muss sich schon einarbeiten und den Rat befolgen, wenigstens halbswegs zu verstehen, was man in der config.plist macht (oder nicht machen soll). Die [Bios Einstellungen](#) waren korrekt. Danke nochmal an alle für die Tipps und Unterstützung, es ist ein tolles Forum hier!