

# **Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Juni 2021, 01:43**

Die Framebuffer sind drin. Seh ich auch. OK bitte mal dein Catalina als Startvolumen setzen unter Einstellungen Startvolumen. Dann neu starten mit der EFI